

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
1	Opel	Astra Kombi 1,6 CNG	BIOGAS	6,3		9	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
2	Audi	A2 1,2 TDI 3L	RME	3,5		10	Småbil	4	4	OK
3	Volkswagen	Lupo 3L TDI	RME	3,5		10	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
4	Opel	Zafira CNG (Bifuel)	BIOGAS	7,4	Nm3 gas, o	10	Familjebuss	7	3	OK
5	Volkswagen	Golf Variant 2,0 BiFuel	BIOGAS	7,4	Nm3 gas	10	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
6	Volvo	S60 Bi-Fuel CNG	BIOGAS	8,2	Nm3 gas	11	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
7	Volvo	S80 Bi-Fuel CNG	BIOGAS	8,2	Nm3 gas	11	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
8	Volvo	V70 Bi-Fuel CNG	BIOGAS	8,7	Nm3 gas	12	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
9	Ford	Focus Kombi Flexifuel	E85	8,7		51	Stora mellan	5	4	OK
10	Ford	Focus Kombi-Sedan Flexifuel	E85	8,7		51	Lilla mellan	5	4	OK
11	Audi	A2 1,2 TDI 3L	DIESEL	3,0		82	Småbil	4	4	OK
12	Volkswagen	Lupo 3L TDI	DIESEL	3,0		82	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
13	Smart	City Coupé 37kW & 45 kW	BENSIN	4,7		117	Minibil	2	3	OK
14	Opel	Corsa ECO Easytronic	BENSIN	4,9		122	Småbil	5	4	OK
15	Volkswagen	Lupo FSI	BENSIN	4,9		122	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
16	Toyota	Prius	BENSIN	5,1		126	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde saknas
17	Opel	Astra Kombi 1,6 CNG	NATURGAS	6,3		137	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
18	Opel	Corsa 1,0 3d & 5d	BENSIN	5,6		139	Småbil	5	4	OK
19	Honda	Jazz 1,4 LS	BENSIN	5,7		141	Småbil	5	4	OK
20	Hyundai	Getz 1,1 GL	BENSIN	5,8		144	Småbil	5	4	OK
21	Volkswagen	Polo 1,4 FSI 3d & 5d	BENSIN	5,8		144	Småbil	5	4	OK
22	Audi	A2 1,6 FSI	BENSIN	5,9		146	Småbil	4	4	OK
23	Nissan	Micra 1,2	BENSIN	5,9		146	Småbil	5	4	OK
24	Renault	Clio 1,2 16V	BENSIN	5,9		146	Småbil	5	4	(+), sidokrockgardin
25	Seat	Cordoba 1,2 12V Stella	BENSIN	5,9		146	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde saknas
26	Seat	Ibiza 1,2 12V Stella	BENSIN	5,9		146	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde saknas
27	Skoda	Fabia 1,2 (Elegance: +0,1l)	BENSIN	5,9		146	Småbil	4	4	(-), OK: sidokrockkudde saknas i vissa modellvar
28	Skoda	Fabia Combi 1,2 (Elegance: +0,1l)	BENSIN	5,9		146	Lilla mellan	4	4	(-), OK: sidokrockkudde saknas i vissa modellvar
29	Toyota	Yaris 1,3l	BENSIN	5,9		146	Minibil	4	4	(-), sidokrockkudde saknas
30	Volkswagen	Polo 1,2/55 3d	BENSIN	5,9		146	Småbil	5	4	OK
31	Audi	A2 1,4	BENSIN	6,0		149	Småbil	4	4	OK
32	Hyundai	Atos Classic GLS	BENSIN	6,1		151	Minibil	4	3 (1999 års modell)	(-) ABS, sidokrockkudde saknas
33	Hyundai	Atos Prime GLS	BENSIN	6,1		151	Minibil	4	3 (1999 års modell)	(-) ABS, sidokrockkudde saknas
34	Ford	Fiesta 1,3 Base	BENSIN	6,2		154	Småbil	5	4	OK
35	Hyundai	Getz 1,3 GLS	BENSIN	6,2		154	Småbil	5	4	OK
36	Opel	Corsa 1,2 NJOY Easytronic	BENSIN	6,2		154	Småbil	5	4	OK
37	Peugeot	206 XR Premium 1,1	BENSIN	6,2		154	Småbil	5	4	(-), sidokrockkudde tillval
38	Volkswagen	Golf 1,6 FSI 3d & 5d	BENSIN	6,2		154	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
39	Volkswagen	Lupo 1,4	BENSIN	6,2		154	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
40	Citroën	C3 1,4l SX	BENSIN	6,3		156	Småbil	5	4	OK
41	Honda	Civic 3D 1,4 S (5d: +0,1l)	BENSIN	6,3		156	Lilla mellan	5	4	OK

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
42	Nissan	Micra 5D 1,4 Tekna	BENSIN	6,3		156	Småbil	5		OK
43	Volkswagen	Golf Variant 1,6 FSI	BENSIN	6,3		156	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
44	Ford	Fiesta 1,4 Ambiente	BENSIN	6,4		159	Småbil	5	4	OK
45	Opel	Corsa 1,2 NJOY 3d & 5d	BENSIN	6,4		159	Småbil	5	4	OK
46	Peugeot	206 XT 1,6	BENSIN	6,4		159	Småbil	5	4	(-), sidokrockkudde tillval
47	Seat	Cordoba 1,4 16V	BENSIN	6,4		159	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde saknas
48	Seat	Ibiza 1,4 16V	BENSIN	6,4		159	Lilla mellan	5	4	OK
49	Skoda	Fabia 1,4 16V 55kW (även combi)	BENSIN	6,4		159	Småbil	4	4	(-), passagerar- & sidokrockkudde saknas
50	Volkswagen	Polo 1,2/55 5d	BENSIN	6,4		159	Småbil	5	4	OK
51	Volkswagen	Polo 1,4/75 3d	BENSIN	6,4		159	Småbil	5	4	OK
52	Toyota	Avensis 2,0 D4D	DIESEL	5,8		159	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin, knäckrockkudde
53	Citroën	C3 1,6l SX	BENSIN	6,5		161	Småbil	5	4	OK
54	Ford	Fusion 1,4 Trend	BENSIN	6,5		161	Lilla mellan	5		OK
55	Hyundai	Getz 1,6 GLS	BENSIN	6,5		161	Småbil	5		OK
56	Opel	Opel Agila Comfort	BENSIN	6,5		161	Minibil	4		(-), passagerar- & sidokrockkudde tillval
57	Toyota	Yaris Verso 1,5	BENSIN	6,5		161	Lilla mellan	4		(-), sidokrockkudde saknas
58	Opel	Zafira CNG (Bifuel)	NATURGAS	7,4	Nm3 gas, o	161	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin
59	Volkswagen	Golf Variant 2,0 BiFuel	NATURGAS	7,4	Nm3 gas	161	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
60	Honda	Civic 5D 1,6 ES	BENSIN	6,6		164	Lilla mellan	5	4	OK
61	Nissan	Almera 3D 1,5	BENSIN	6,6		164	Lilla mellan	5	4	OK
62	Peugeot	206 XR Premium 1,4	BENSIN	6,6		164	Småbil	5	4	(-), sidokrockkudde tillval
63	Skoda	Fabia 1,4 16V 74 kW (även combi)	BENSIN	6,6		164	Småbil	4	4	(-), passagerar- & sidokrockkudde saknas
64	Volkswagen	Golf 1,4 3d & 5d	BENSIN	6,6		164	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
65	Toyota	Avensis 2,0 D4D Touring	DIESEL	6,0		165	Stora mellan	5	5	OK
66	Ford	Fiesta 1,4 Ghia	BENSIN	6,7		166	Småbil	5	4	OK
67	Ford	Fusion 1,6 Elegance	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	5		OK
68	Honda	Civic 3D 1,6 LS	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	5	4	OK
69	Kia	Rio 1,3 RS	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	4		(-), sidokrockkudde saknas
70	Peugeot	206 SW 1,6 XSI	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde tillval
71	Renault	Clio 1,4 16V	BENSIN	6,7		166	Småbil	5	4	(+), sidokrockgardin
72	Seat	Leon 1,4 Stella	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	5		OK
73	Skoda	Octavia 1,4 16V	BENSIN	6,7		166	Stora mellan	5	4	OK
74	Toyota	Corolla 1,4	BENSIN	6,7		166	Lilla mellan	5	4	OK
75	Peugeot	206 XSI 1,6 3D	BENSIN	6,8		169	Småbil	5	4	(-), sidokrockkudde tillval
76	Renault	Megane 1,4 16V	BENSIN	6,8		169	Lilla mellan	5	5	OK
77	Volkswagen	Golf Variant 1,4	BENSIN	6,8		169	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
78	BMW	316 ti Compact	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	4	4	OK
79	Ford	Fiesta 1,6 Trend	BENSIN	6,9		171	Småbil	5	4	OK
80	Ford	Focus 1,6 3d/5d Trend	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	4	OK
81	Ford	Focus 1,6 kombi Trend	BENSIN	6,9		171	Stora mellan	5	4	OK

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
82	Ford	Focus Kombi Flexifuel	BENSIN	6,9		171	Stora mellan	5	4	OK
83	Ford	Focus Kombi-Sedan Flexifuel	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	4	OK
84	Opel	Astra 1,6i 16V 3d	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
85	Renault	Megane 1,6 16V	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	5	OK
86	Seat	Cordoba 1,4 16V Signo	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
87	Seat	Ibiza 1,4 16V Signo	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde saknas
88	Seat	Toledo 1,6V	BENSIN	6,9		171	Stora mellan	5		OK
89	Volkswagen	Bora 1,6 Bas	BENSIN	6,9		171	Stora mellan	5		OK
90	Volkswagen	Golf 1,6 3d & 5d	BENSIN	6,9		171	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
91	Audi	A3 1,6	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
92	Audi	A3 2, FSI	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
93	Citroën	Xsara II 1,6i SX (även kombi & cot	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5	3 (1998 års modell)	OK
94	Hyundai	Accent GLS	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5	2 (1998 års modell)	OK
95	Opel	Astra 1,6i 16V 3&5d samt sedan	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
96	Peugeot	206 CC 1,6	BENSIN	7,0		174	Småbil	4	4	OK
97	Renault	Clio 1,6 16V	BENSIN	7,0		174	Småbil	5	4	OK
98	Renault	Kangoo 1,2 16V	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5		OK
99	Seat	Leon 1,6 16V	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5		OK
100	Skoda	Fabia 1,4 50kW (även sedan & kc	BENSIN	7,0		174	Småbil	4	4	(-), passagerar- & sidokrockkudde saknas
101	Toyota	Corolla 1,6	BENSIN	7,0		174	Lilla mellan	5	4	OK
102	Volkswagen	Golf Variant 1,6	BENSIN	7,0		174	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
103	Volkswagen	Lupo GTI	BENSIN	7,0		174	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
104	Audi	A4 2,0 FSI, även Avant	BENSIN	7,1		176	Stora mellan	5	4	+
105	BMW	316 i sedan	BENSIN	7,1		176	Stora mellan	5	4	OK
106	Kia	Rio 1,5 LS	BENSIN	7,1		176	Lilla mellan	4		(-), sidokrockkudde saknas
107	Mercedes	A140	BENSIN	7,1		176	Småbil	5	4 (1999 års modell)	OK
108	Mercedes	A140 Lång	BENSIN	7,1		176	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
109	Skoda	Octavia 1,6	BENSIN	7,1		176	Stora mellan	5	4	OK
110	BMW	318 i sedan	BENSIN	7,2		179	Stora mellan	5	4	OK
111	BMW	318 ti Compact	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	4	4	OK
112	Mercedes	A160	BENSIN	7,2		179	Småbil	5	4 (1999 års modell)	OK
113	Mercedes	A160 Lång	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
114	Mitsubishi	Space Star 1,6 MPI	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	3	OK
115	Opel	Astra 1,4i 16V 3d & 5d	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
116	Opel	Astra Kombi 1,6i 16V	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
117	Opel	Corsa 1,4 3d & 5d Sport	BENSIN	7,2		179	Småbil	5	4	OK
118	Peugeot	307 XR 1,6	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
119	Renault	Megane 1,6 16V Optimale	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	5	5	OK
120	Skoda	Fabia 1,4 Elegance	BENSIN	7,2		179	Småbil	4	4	OK
121	Skoda	Fabia Combi 1,4 Elegance	BENSIN	7,2		179	Lilla mellan	4	4	OK

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
122	Skoda	Fabia Sedan 1,4 Elegance	BENSIN	7,2		179	Småbil	4	4	OK
123	Toyota	Avensis 1,8 4-D	BENSIN	7,2		179	Stora mellan	5		(+), sidokrockgardin, knäkrockkudde
124	Toyota	Avensis 1,8 Touring	BENSIN	7,2		179	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin, knäkrockkudde
125	Toyota	Corolla 1,6 Touring	BENSIN	7,2		179	Stora mellan	5	4	OK
126	Volkswagen	Lupo 1,4	BENSIN	7,2		179	Minibil	4	4 (1999 års modell)	OK
127	Volvo	S60 Bi-Fuel CNG	NATURGAS	8,2	Nm3 gas	179	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
128	Volvo	S80 Bi-Fuel CNG	NATURGAS	8,2	Nm3 gas	179	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
129	BMW	316 i touring	BENSIN	7,3		181	Stora mellan	5	4	OK
130	Fiat	Stilo 3D 1,6	BENSIN	7,3		181	Lilla mellan	5		OK
131	Toyota	Avensis 2,0 Touring	BENSIN	7,3		181	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin, knäkrockkudde
132	Toyota	Corolla 1,6 Verso	BENSIN	7,3		181	Lilla mellan	5	4	OK
133	Citroën	Berlingo Family 1,4 i	BENSIN	7,4		184	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
134	Citroën	Berlingo Family 1,4 iX	BENSIN	7,4		184	Lilla mellan	5		(-), passagerar- & sidokrockkudde saknas
135	Fiat	Stilo 5D 1,6	BENSIN	7,4		184	Lilla mellan	5		OK
136	Hyundai	Elantra 1,6 GLS	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	3	(-), bältessträckare saknas
137	Mitsubishi	Carisma H/B 1,6 MPI	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	3	OK
138	Nissan	Primera 4D 1,8 Acenta	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	4	OK
139	Nissan	Primera 5D 1,8 Acenta	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	4	OK
140	Nissan	Primera Kombi 1,8	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	4	OK
141	Opel	Astra Kombi 1,4i 16V	BENSIN	7,4		184	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
142	Peugeot	Partner 1,6	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
143	Renault	Megane 1,6 16V Kombi Optimale	BENSIN	7,4		184	Stora mellan	5	5	OK
144	Seat	Ibiza 1,4 16V Signo	BENSIN	7,4		184	Lilla mellan	5	4	(-), sidokrockkudde saknas
145	Citroën	Berlingo Family 1,6i	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
146	Nissan	Almera 3D 1,8 Visia	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	5	4	OK
147	Opel	Meriva Function 1,6	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	4	4	OK
148	Renault	Kangoo 1,6 16V	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
149	Renault	Scenic 1,6 16V Premium	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	5	4	OK
150	Volkswagen	Beetle 1,6	BENSIN	7,5		186	Lilla mellan	???	4 (1999 års modell)	OK
151	Volkswagen	Polo 1,4/75 3d	BENSIN	7,5		186	Småbil	5	4	OK
152	BMW	318 i touring	BENSIN	7,6		188	Stora mellan	5	4	OK
153	Mitsubishi	Space Star 1,8 MPI	BENSIN	7,6		188	Lilla mellan	5	3	OK
154	Nissan	Almera 4D 1,8 Acenta	BENSIN	7,6		188	Lilla mellan	5	4	OK
155	Toyota	Corolla 1,8 Verso	BENSIN	7,6		188	Lilla mellan	5	4	OK
156	Volvo	V70 Bi-Fuel CNG	NATURGAS	8,7	Nm3 gas	190	Storbil	5		(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
157	Audi	A4 1,6	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
158	Citroën	C5 1,8i X	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
159	Citroën	Xsara Picasso 1,8i	BENSIN	7,7		191	Lilla mellan	5	4	OK
160	Honda	Accord Sedan 2,0 Comfort	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
161	Mercedes	A190	BENSIN	7,7		191	Småbil	5	4 (1999 års modell)	OK

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
162	Mercedes	A190 Lång	BENSIN	7,7		191	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
163	Opel	Astra 4d NJOY AC Aut	BENSIN	7,7		191	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
164	Opel	Vectra 1,8 sedan	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
165	Peugeot	406 SE 1,8	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	3	OK
166	Renault	Scenic 1,8 16V Premium	BENSIN	7,7		191	Lilla mellan	5	4	OK
167	Volkswagen	Passat 1,6 Comfort	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4	OK
168	Volkswagen	Passat Variant 1,6 Comfort	BENSIN	7,7		191	Stora mellan	5	4	OK
169	Audi	A3 1,8T 3d	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
170	Audi	A3 1,8T 5d	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
171	Audi	A3 1,8Ts	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
172	Audi	A3 1,8Ts	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	4	4 (1997 års modell)	OK
173	Audi	Audi A4 Avant 1,6	BENSIN	7,8		193	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
174	Mazda	6 1,8 Touring kombi-sedan	BENSIN	7,8		193	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
175	Opel	Combo Combi	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	5		(-), ABS tillval
176	Skoda	Fabia 2,0 Elegance	BENSIN	7,8		193	Småbil	4	4	OK
177	Skoda	Fabia Combi 2.0 Elegance	BENSIN	7,8		193	Lilla mellan	4	4	OK
178	Skoda	Fabia Sedan 2.0 Elegance	BENSIN	7,8		193	Småbil	4	4	OK
179	Audi	A4 2,0	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
180	Audi	A4 2,0	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
181	Audi	A4 Avant 2,0	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
182	Mercedes	A210 Evolution	BENSIN	7,9		196	Småbil	5	4 (1999 års modell)	OK
183	Mercedes	A210 Evolution Lång	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
184	Opel	Astra 1,8i 16V 5d NJOY AC	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
185	Opel	Astra 1,8 2d Coupé Bertone	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
186	Opel	Astra 5d Spotline	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
187	Opel	Astra Elegance	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
188	Opel	Corsa 1,8 3d GSi	BENSIN	7,9		196	Småbil	5	4	OK
189	Opel	Zafira 1,6	BENSIN	7,9		196	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin
190	Opel	Zafira Comfort 1,6	BENSIN	7,9		196	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin
191	Peugeot	206 GTI 2,0	BENSIN	7,9		196	Småbil	5	4	OK
192	Renault	Laguna 2,0 16V	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin
193	Seat	Toledo 1,8 20V Signo	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5		OK
194	Skoda	Octavia Ambiente 1,8T	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
195	Skoda	Octavia Combi Ambiente 1,8 T	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
196	Skoda	Octavia Combi Elegance 1,8 T	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
197	Skoda	Octavia Combi Laurin&Klement 1,	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
198	Skoda	Octavia Elegance 1,8 T	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
199	Skoda	Octavia Laurin&Klement 1,8 T	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5	4	OK
200	Volkswagen	Bora Turbo Highline	BENSIN	7,9		196	Stora mellan	5		OK
201	Volkswagen	Golf 2,0 3d	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
202	Volkswagen	Golf 2,0 5d	BENSIN	7,9		196	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
203	Audi	Audi A4 Avant 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
204	Fiat	Stilo 3D 1,8	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5		OK
205	Honda	Accord Sedan 2,0 Sport	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
206	Hyundai	Elantra S 2,0 W GLS	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	3	(-), bältessträckare saknas
207	Hyundai	Matrix 1,6 GL	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	4		OK
208	Hyundai	Matrix 1,6 GLS	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	4		OK
209	Hyundai	Matrix 1,6 SE Exclusive	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	4		OK
210	Kia	Shuma II 1,6 LS	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	4		(-), sidokrockkudde saknas
211	Opel	Astra Kombi 1,8 Elegance	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
212	Opel	Astra Kombi 1,8 NJOY	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
213	Opel	Astra Kombi 1,8 Sportline	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	4 (1999 års modell)	OK
214	Renault	Laguna 2,0 16V Touring	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin
215	Renault	Megane 2,0 16V	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	5	OK
216	Renault	Megane 2,0 16V	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	5	OK
217	Renault	Scenic 2,0 16V Premium	BENSIN	8,0		198	Lilla mellan	5	4	OK
218	Skoda	Octavia Ambiente 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
219	Skoda	Octavia Combi Ambiente 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
220	Skoda	Octavia Combi Elegance 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
221	Skoda	Octavia Combi RS 20V Turbo	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
222	Skoda	Octavia Elegance 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
223	Skoda	Octavia RS 20V Turbo	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4	OK
224	Volkswagen	Golf Variant 1,8 Turbo	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
225	Volkswagen	Golf Variant 2,0	BENSIN	8,0		198	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
226	Fiat	Stilo 5D 1,8	BENSIN	8,1		201	Lilla mellan	5		OK
227	Kia	Carens 1,8	BENSIN	8,1		201	Stora mellan	5		OK
228	Opel	Zafira CNG (Bifuel)	BENSIN	8,1		201	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin
229	Renault	Clio 2,0 16V	BENSIN	8,1		201	Småbil	5	4	OK
230	Toyota	Avensis 2,0 4D	BENSIN	8,1		201	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin, knärockkudde
231	Volkswagen	Beetle Turbo	BENSIN	8,1		201	Lilla mellan	???	4 (1999 års modell)	OK
232	Volkswagen	Golf Variant 1,6	BENSIN	8,1		201	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
233	Volkswagen	Golf Variant 2,0 BiFuel	BENSIN	8,1		201	Stora mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
234	Audi	A4 1,8T, sedan & avant	BENSIN	8,2		203	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
235	Opel	Meriva Design 1,8	BENSIN	8,2		203	Lilla mellan	4	4	OK
236	Renault	Laguna 2,0 T	BENSIN	8,2		203	Stora mellan	5	5	OK
237	Saab	9-3 Sport Sedan 1,8t	BENSIN	8,2		203	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
238	Volkswagen	Passat Turbo Comfort	BENSIN	8,2		203	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
239	Volkswagen	Passat Variant Turbo Comfort	BENSIN	8,2		203	Stora mellan	5	4	OK
240	Audi	Audi A4 Avant 1,8T	BENSIN	8,3		206	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
241	Audi	Audi A6 2,0	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
242	Audi	Audi A6 Avant 2,0	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
243	Citroën	C5 2,0i SX	BENSIN	8,3		206	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
244	Honda	Accord Tourer 2,0 Comfort	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
245	Mazda	6 1,8 Touring Kombi	BENSIN	8,3		206	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
246	Mazda	6 1,8L Touring sedan	BENSIN	8,3		206	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
247	Peugeot	307 SW 2,0	BENSIN	8,3		206	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
248	Peugeot	307 SW 2,0	BENSIN	8,3		206	Familjebuss	7	4	(+), sidokrockgardin
249	Saab	9-3 Sport Sedan 2,0t	BENSIN	8,3		206	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin
250	Skoda	Superb Classic 1,8 T	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	4	OK
251	Skoda	Superb Comfort 1,8 T	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	4	OK
252	Skoda	Superb Elegance 1,8 T	BENSIN	8,3		206	Storbil	5	4	OK
253	Citroën	C5 2,0i SX Kombi	BENSIN	8,4		208	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
254	Hyundai	Coupe 2,0 GLS	BENSIN	8,4		208	Lilla mellan	4		OK
255	Mercedes	C180 Kompressor	BENSIN	8,4		208	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin
256	Mercedes	E200 Kompressor	BENSIN	8,4		208	Storbil	5	5	(+), sidokrockgardin
257	Skoda	Superb Classic 2,0	BENSIN	8,4		208	Storbil	5	4	OK
258	Skoda	Superb Comfort 2,0	BENSIN	8,4		208	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin
259	Skoda	Superb Elegance 2,0	BENSIN	8,4		208	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin
260	Volkswagen	Golf GTI Turbo 3d	BENSIN	8,4		208	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
261	Volkswagen	Golf GTI Turbo 5d	BENSIN	8,4		208	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
262	Audi	Audi A6 1,8T	BENSIN	8,5		211	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin
263	Audi	Audi A6 2,0	BENSIN	8,5		211	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin
264	Audi	Audi A6 Avant 1,8T	BENSIN	8,5		211	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin
265	Audi	Audi A6 Avant 2,0	BENSIN	8,5		211	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin
266	Hyundai	Matrix 1,8 GLS	BENSIN	8,5		211	Lilla mellan	4		OK
267	Mazda	6 2,0 Touring kombi-sedan	BENSIN	8,5		211	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
268	Mazda	6 2,0 Touring Kombi	BENSIN	8,5		211	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
269	Mazda	6 2,0 Touring sedan	BENSIN	8,5		211	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
270	Renault	Laguna 2,0 T Touring	BENSIN	8,5		211	Stora mellan	5	5	(+), sidokrockgardin
271	Saab	9-3 Combi Coupé 2,0t	BENSIN	8,5		211	Stora mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
272	Seat	Toledo 1,8 20VT Sport	BENSIN	8,5		211	Stora mellan	5		OK
273	Audi	A4 1,8T	BENSIN	8,6		213	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
274	Honda	Accord Tourer 2,0 Sport	BENSIN	8,6		213	Storbil	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
275	Honda	HR-V 1,6 VTEC	BENSIN	8,6		213	Lilla mellan	???		OK
276	Honda	Stream 2,0 ES	BENSIN	8,6		213	Familjebuss	6	4	OK
277	Mercedes	C200 Kompressor	BENSIN	8,6		213	Stora mellan	5	5	OK
278	Mercedes	CLK200 Kompressor	BENSIN	8,6		213	Stora mellan	5		OK
279	Opel	Vectra 2,2 GTS kombi-sedan	BENSIN	8,6		213	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
280	Opel	Vectra 2,2 sedan	BENSIN	8,6		213	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin
281	Opel	Zafira Comfort 1,8	BENSIN	8,6		213	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin

## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
282	Opel	Zafira Elegance 1,8	BENSIN	8,6		213	Familjebuss	7	3	(+), sidokrockgardin
283	Renault	Kangoo 1,6 16V 4X4	BENSIN	8,6		213	Lilla mellan	5		(-), sidokrockkudde tillval
284	Toyota	Camry 2,4	BENSIN	8,6		213	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
285	Audi	A4 Avant 1,8T	BENSIN	8,7		216	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
286	Audi	A6 1,8T	BENSIN	8,7		216	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
287	Audi	A6 Avant 1,8T	BENSIN	8,7		216	Storbil	5	3 (1998 års modell)	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
288	Nissan	Primera 4D 2,0 Acenta	BENSIN	8,7		216	Stora mellan	5	4	OK
289	Nissan	Primera 5D 2,0 Tekna	BENSIN	8,7		216	Stora mellan	5	4	OK
290	Volkswagen	Beetle 2,0	BENSIN	8,7		216	Lilla mellan	4	4 (1999 års modell)	OK
291	Volkswagen	Golf 2,0 4Motion 3d	BENSIN	8,7		216	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
292	Volkswagen	Golf 2,0 4Motion 5d	BENSIN	8,7		216	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
293	Volkswagen	Golf V5 3d Highline	BENSIN	8,7		216	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
294	Volkswagen	Golf V5 5d Highline	BENSIN	8,7		216	Lilla mellan	5	4 (1998 års modell)	OK
295	Mercedes	C180 Kompr Kombi	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	5	OK
296	Peugeot	406 Coupé 2,2	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	4	3	OK
297	Peugeot	406 SE 2,2	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	3	OK
298	Peugeot	406 SE 2,2 Sport	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	3	OK
299	Saab	9-5 Aero Sedan	BENSIN	8,8		218	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
300	Seat	Toledo 2,3 V5 Signo	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5		OK
301	Skoda	Octavia Combi Ambiente 2,0 4x4	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	4	OK
302	Skoda	Octavia Combi Elegance 2,0 4X4	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	4	OK
303	Volvo	S60 Bi-Fuel CNG	BENSIN	8,8		218	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
304	BMW	320 i sedan	BENSIN	8,9		221	Stora mellan	5	4	OK
305	Mazda	6 2,3 Sport sedan	BENSIN	8,9		221	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
306	Opel	Zafira Elegance 2,2	BENSIN	8,9		221	Familjebuss	7	3	OK
307	Peugeot	406 2,2 Kombi	BENSIN	8,9		221	Storbil	5	3	OK
308	Saab	9-5 Sedan 2,3t	BENSIN	8,9		221	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
309	Volvo	S60 2,4 140 HK	BENSIN	8,9		221	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
310	Volvo	S80 Bi-Fuel CNG	BENSIN	8,9		221	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
311	BMW	320 i touring	BENSIN	9,0		223	Stora mellan	5	4	OK
312	BMW	520 i sedan	BENSIN	9,0		223	Storbil	5	4	OK
313	Honda	Accord Sedan 2,4 Executive	BENSIN	9,0		223	Stora mellan	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
314	Honda	Accord Tourer 2,4 Executive	BENSIN	9,0		223	Storbil	5	4 (1999 års modell)	(+), sidokrockgardin
315	Hyundai	Sonata 2,0 Exclusive	BENSIN	9,0		223	Storbil	5		OK
316	Hyundai	Sonata 2,0 GLS	BENSIN	9,0		223	Storbil	5		OK
317	Hyundai	Sonata 2,0 SUN Exclusive	BENSIN	9,0		223	Storbil	5		OK
318	Saab	9-3 Aero Sport Sedan	BENSIN	9,0		223	Stora mellan	5	5	+
319	Saab	9-5 Aero Sport Combi	BENSIN	9,0		223	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
320	Saab	9-5 Sedan 2,0t	BENSIN	9,0		223	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
321	Volvo	S60 2,4 170 HK	BENSIN	9,0		223	Stora mellan	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak



## Gröna Bilister: Miljöbästa Bilar 2003: Totallista

Automatutföranden har inte tagits med, undantagen om automatversionen har lägre förbrukning än manuell

Bilar som drivs med alternativa bränsle har markerats med färg

Plats	Märke	Modellbeteckning	Drivmedel	Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km)	energimått	CO2 beräknat, blandat körning (g/km)	storleksklass	antal säkra sittplatser (med 3p bälte och nackstöd)	EuroNCAP krocktest	Trafiksäkerhet, sammanfattning
322	Volvo	S80 2,4 140 HK	BENSIN	9,0		223	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
323	Citroën	C8 2,0i 16V Man	BENSIN	9,1		226	Familjebuss	7		(+), sidokrockgardin
324	Honda	CR-V 2,0 ES	BENSIN	9,1		226	Stora mellan	5	4	OK
325	Kia	Magentis 2,0	BENSIN	9,1		226	Storbil	5		OK
326	Mazda	6 2,3 Sport kombi-sedan	BENSIN	9,1		226	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
327	Mazda	6 2,3 Sport Kombi	BENSIN	9,1		226	Storbil	5		(+), sidokrockgardin
328	Mercedes	E200 Kompr Kombi	BENSIN	9,1		226	Storbil	5	5	OK
329	Nissan	Primera Kombi 2,0	BENSIN	9,1		226	Stora mellan	5	4	OK
330	Saab	9-5 Sport Combi 2,3t	BENSIN	9,1		226	Storbil	5	4 (1998 års modell)	OK
331	Volkswagen	Passat V5 Comfort	BENSIN	9,1		226	Stora mellan	5	4	OK
332	Volvo	S80 2,4 170 HK	BENSIN	9,1		226	Storbil	5	4	(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
333	Volvo	V70 2,4 140 HK	BENSIN	9,1		226	Storbil	5		(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak
334	Volvo	V70 Bi-Fuel CNG	BENSIN	9,1		226	Storbil	5		(+), sidokrockgardin, bältessträckare bak